


※図はベーゴマを上から見た状態です


まず最初に 4面加工



まだ中心軸が取れていない状態


軸出し 加工の手順

仕上げの 8面加工




慎重に残りの面を削る

1- 指回し



鏡の上で
磁石を使って軸を探す


2- 削り



磁石を外して
磁石が載っていた面を削る

先端を尖らせる

3- 指回し



鏡の上で
軸が取れているか確認

軸が出るまで 1~3ステップを繰り返す